

Tornitura e fresatura ad alta velocità con controllo vettoriale usando un solo elettromandrino

Durante la tornitura l'albero viene bloccato idraulicamente con un sistema che non va ad influire sui cuscinetti. In fresatura il bloccaggio viene disattivato permettendo così rotazioni veloci secondo le esigenze del cliente